

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 1056170

İlgili İdare : BEYLİKDÜZÜ
Yapı Sahibi : FALKONS GAYR.YAT.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş H BLOK
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 24.12.2014 - 37/22
Yapının Adresi : BARIŞ MAH.ENVER ADAKAN CAD. BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta/Ada/Parsel No : F21D24D4A / 810 /3
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 12748 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : CMH YAPI DENETİM LTD.ŞTİ / 2132

Yukarıda belirtilen yapının **H BLOK ZEMİN KOLON TABÜYE**.....kotunda ve **05.12.2015**.. tarihinde gerçekleştirilen **90**.. m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak **3**... adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATEŞ




Proje ve Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATEŞ



Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi

BEYAZ İNŞ.PETROL
ÜRÜNLERİ
TİC.SAN.TİC.A.Ş



Laboratuvar
Teknisyeni
AŞKIN AKIN



Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
TUĞBA AVCI ÖZSOY



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 1056170

İlgili İdare : BEYLİKDÜZÜ
Yapı Sahibi : FALKONS GAYR.YAT.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş H BLOK
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 24.12.2014 - 37/22
Yapının Adresi : BARIŞ MAH.ENVER ADAKAN CAD. BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta/Ada/Parsel No : F21D24D4A / 810 /3
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 12748 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçeve + Perdeli Sistem
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : CMH YAPI DENETİM LTD.ŞTİ / 2132

Yukarıda belirtilen yapının **H BLOK 1. KAT KOLON TABLİYE**kotunda ve **12.12.2015** tarihinde gerçekleştirilen **40** m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATES




Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
TUĞBA AVCI ÖZSOY



Proje ve Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATES



Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi



BEYAZ İNŞ. PETROL
ÜRÜNLERİ
TURZ. SAN. TİC. A.Ş.

Laboratuvar
Teknisyeni
AŞKIN AKIN



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 1056170

İlgili İdare : BEYLİKDÜZÜ
Yapı Sahibi : FALKONS GAYR.YAT.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş H BLOK
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 24.12.2014 - 37/22
Yapının Adresi : BARIŞ MAH.ENVER ADAKAN CAD.
BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta/Ada/Parsel No : F21D24D4A / 810 /3
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 12748 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme -
Çerçevesi + Perdeli Sistem
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : CMH YAPI DENETİM LTD.ŞTİ / 2132

Yukarıda belirtilen yapının **H BLOK 2. KAT KOLON TABLİYE** kotunda ve **22.12.2015** tarihinde gerçekleştirilen **96** m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak **3** adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATEŞ




Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
TUĞBA AVCI ÖZSOY



Proje ve Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATEŞ



Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi



BEYAZ İNŞ. PETROL
ÜRÜNLERİ
TİC. SAN. TİC. A.Ş.

Laboratuvar
Teknisyeni
AŞKIN AKIN



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 1056170

İlgili İdare : BEYLİKDÜZÜ
Yapı Sahibi : FALKONS GAYR.YAT.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş H BLOK
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 24.12.2014 - 37/22
Yapının Adresi : BARIŞ MAH.ENVER ADAKAN CAD. BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta/Ada/Parsel No : F21D24D4A / 810 /3
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 12748 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : CMH YAPI DENETİM LTD.ŞTİ / 2132

Yukarıda belirtilen yapının H BLOK...13/18...3.KAT...KOLON...TABLİHE...kotunda ve .14.01.2016.... tarihinde gerçekleştirilen 100 m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak 3.... adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATEŞ



Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
TUĞBA AVCI ÖZSOY




Proje ve Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATEŞ




Yapı Mütavvifiği veya
adına Şantiye Şefi

BEYAZ İNŞ.PETROL
ÜRÜNLERİ
TİC.SAN.TİC.A.Ş



Laboratuvar
Teknisyeni
AŞKIN AKIN



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 1056170


İlgili İdare : BEYLİKDÜZÜ
Yapı Sahibi : FALKONS GAYR.YAT.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş H BLOK
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 24.12.2014 - 37/22
Yapının Adresi : BARIŞ MAH.ENVER ADAKAN CAD. BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta/Ada/Parsel No : F21D24D4A / 810 /3
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 12748 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçeve + Perdeli Sistem
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : CMH YAPI DENETİM LTD.ŞTİ / 2132

Yukarıda belirtilen yapının **H BLOK** **4. KAT KOLON TABAN**kotunda ve **06.02.2016** tarihinde gerçekleştirilen **90** m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak **9** adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATES



Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
TUĞBA AVCI ÖZSOY



Proje ve Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATES



Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi

BEYAZ İNŞ.PETROL
GRÜNLERİ
TURZ SAN.TİC.A.Ş



Laboratuvar
Teknisyeni
AŞKIN AKIN



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 1056170

İlgili İdare : BEYLİKDÜZÜ
Yapı Sahibi : FALKONS GAYR.YAT.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş H BLOK
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 24.12.2014 - 37/22
Yapının Adresi : BARIŞ MAH.ENVER ADAKAN CAD.
BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta/Ada/Parsel No : F21D24D4A / 810 /3
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 12748 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme -
Çerçevesi + Perdeli Sistem
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : CMH YAPI DENETİM LTD.ŞTİ / 2132

Yukarıda belirtilen yapının **H BLOK 5. KAT KOLON TABANLARI**.....kotunda ve ..15.01.2015.. tarihinde gerçekleştirilen 100... m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak 9.... adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATEŞ



Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
TUĞBA AVCI ÖZSOY




Proje ve Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATEŞ



Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi

BEYAZ İNŞ.PETROL
ÜRÜNLERİ
TURZ SAN.TİC.A.Ş



Laboratuvar
Teknisyeni
AŞKIN AKIN



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 1056170

İlgili İdare : BEYLİKDÜZÜ
Yapı Sahibi : FALKONS GAYR.YAT.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş H BLOK
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 24.12.2014 - 37/22
Yapının Adresi : BARIŞ MAH.ENVER ADAKAN CAD.
BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta/Ada/Parsel No : F21D24D4A / 810 /3
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 12748 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : CMH YAPI DENETİM LTD.ŞTİ / 2132

Yukarıda belirtilen yapının **H BLOK...6.KAT...KOLON TABANLARI**.....kotunda ve **01.03.2016**... tarihinde gerçekleştirilen **95**. m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak **9** adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATEŞ



Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
TUĞBA AVCI ÖZSOY




Proje ve Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATEŞ



Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi

BEYAZ İNŞ.PETROL
ÜRÜNLERİ
TURZ.SAN.TİC.A.Ş



Laboratuvar
Teknisyeni
AŞKIN AKIN




BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 1056170

İlgili İdare : BEYLİKDÜZÜ
Yapı Sahibi : FALKONS GAYR. YAT. İNŞ. SAN. TİC. A.Ş H BLOK
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 24.12.2014 - 37/22
Yapının Adresi : BARIŞ MAH. ENVER ADAKAN CAD. BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta/Ada/Parsel No : F21D24D4A / 810 /3
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 12748 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : CMH YAPI DENETİM LTD.ŞTİ / 2132

Yukarıda belirtilen yapının **H BLOK**...*7. Kat*...*Kolon*...*Tadiliye*...kotunda ve *11.03.2016*... tarihinde gerçekleştirilen *100* m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak *9* adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.


Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATEŞ



Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
TUĞBA AVCI ÖZSOY



Proje ve Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATEŞ




Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi

BEYAZ İNŞ. PETROL
ÜRÜNLERİ
TİC. SAN. TİC. A.Ş



Laboratuvar
Teknisyeni
AŞKIN AKIN



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 1056170

İlgili İdare : BEYLİKDÜZÜ
Yapı Sahibi : FALKONS GAYR.YAT.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş H BLOK
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 24.12.2014 - 37/22
Yapının Adresi : BARIŞ MAH.ENVER ADAKAN CAD. BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta/Ada/Parsel No : F21D24D4A / 810 /3
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 12748 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : CMH YAPI DENETİM LTD.ŞTİ / 2132

Yukarıda belirtilen yapının **H BLOK**.....**8.** Kat.....**Kda**.....**7.6.11**.....kotunda ve ..**18.12.2016**.. tarihinde gerçekleştirilen **9.7.** m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak **9** adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATEŞ



Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
TUĞBA A'VCI ÖZSOY




Proje ve Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATEŞ



Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi

BEYAZ İNŞ.PETROL
ÜRÜNLERİ
TURZ.SAN.TİC.A.Ş



Laboratuvar
Teknisyeni
AŞKIN AKIN



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 1056170

İlgili İdare : BEYLİKDÜZÜ
Yapı Sahibi : FALKONS GAYR.YAT.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş H BLOK
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 24.12.2014 - 37/22
Yapının Adresi : BARIŞ MAH.ENVER ADAKAN CAD. BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta/Ada/Parsel No : F21D24D4A / 810 /3
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 12748 - İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçeve + Perdeli Sistem
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : CMH YAPI DENETİM LTD.ŞTİ / 2132

Yukarıda belirtilen yapının **H BLOK.....9....Kot.....Kolon.....Tebliğe.....** kotunda ve **30.03.2016....** tarihinde gerçekleştirilen **37... m³** beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak **...9...** adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATEŞ



Kontrol Flemanı
İnşaat Mühendisi
TUĞBA AVCI ÖZSOY



Proje ve Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATEŞ



Yapı Mütcahhidi veya
adına Şantiye Şefi

BEYAZ İNŞ.PETROL
ÜRÜNLERİ
TURZ.SAN.TİC.A.Ş



Laboratuvar
Teknisyeni
AŞKIN AKIN

