

BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 1056107

İlgili İdare : BEYLİKDÜZÜ
Yapı Sahibi : FALKONS GAYR.YAT.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. – A BLOK
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 24.12.2014 - 37/4
Yapının Adresi : BARIŞ MAH.ENVER ADAKAN CAD. BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta/Ada/Parsel No : F21D24D4A / 810 /3
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 42685- İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçeve + Perdeli Sistem
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : CMH YAPI DENETİM LTD.ŞTİ / 2132

A1-A2 blok 7.kat

Yukarıda belirtilen yapının **A BLOK**.....*kolon tabliye*.....kotunda ve **03.11.2015**..... tarihinde gerçekleştirilen **170** m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak **15** adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi

GÜRSEL TONKA



Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
CUMA GÜNGÖR



Proje ve Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi

AHMET ATEŞ




Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
ÖNDER AYDIN



Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi

BEYAZ İMŞ. PETROL
ÜRÜNLERİ
TİC. SAN. TİC. A.Ş.



Laboratuvar
Teknisyeni

AŞKIN AKIN



Kontrol Elemanı
Mimar
MUHAMMET CAN TUNÇ



BETON DÖKÜM TUTANAĞI


YİBF No: 1056107

İlgili İdare : BEYLİKDÜZÜ
Yapı Sahibi : FALKONS GAYR.YAT.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. – A BLOK
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 24.12.2014 - 37/4
Yapının Adresi : BARIŞ MAH.ENVER ADAKAN CAD. BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta/Ada/Parsel No : F21D24D4A / 810 /3
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 42685- İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : CMH YAPI DENETİM LTD.ŞTİ / 2132

Yukarıda belirtilen yapının **A BLOK***A1-A2 blok 4. kat*.....*kolon Tablisse*.....kotunda ve *04.10.2015*... tarihinde gerçekleştirilen *160* m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak *15*... adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi

GÜRSEL TONKA



Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
CUMA GÜNGÖR



Proje ve Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi

AHMET ATEŞ




Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
ÖNDER AYDIN



Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi

BEYAZ İNŞ. PETROL
ÜRÜNLERİ
TURZ. SAN. TİC. A. Ş.



Laboratuvar
Teknisyeni

AŞKIN AKIN



Kontrol Elemanı
Mimar
MUHAMMET CAN TUNÇ



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 1056107

İlgili İdare : BEYLİKDÜZÜ
Yapı Sahibi : FALKONS GAYR.YAT.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. – A BLOK
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 24.12.2014 - 37/4
Yapının Adresi : BARIŞ MAH.ENVER ADAKAN CAD. BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta/Ada/Parsel No : F21D24D4A / 810 /3
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 42685- İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : CMH YAPI DENETİM LTD.ŞTİ / 2132

A1-A2 BLOK 1. KAT

KOLON TABLİYE

Yukarıda belirtilen yapının A BLOK.....kotunda ve 30.08.2015.. tarihinde gerçekleştirilen 140 m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak 12.. adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.


Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
BEKİR ERDOĞAN



Proje ve Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATEŞ



Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi

BEYAZ İNŞ.PETROL
ÜRÜNLERİ
TURZ.SAN.TİC.A.Ş


Laboratuvar
Teknisyeni
AŞKIN AKIN



Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
CUMA GÜNGÖR



Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
ÖNDER AYDIN



Kontrol Elemanı
Mimar
MUHAMMET CAN TUNÇ



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 1056107

İlgili İdare : BEYLİKDÜZÜ
Yapı Sahibi : FALKONS GAYR.YAT.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. – A BLOK
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 24.12.2014 - 37/4
Yapının Adresi : BARIŞ MAH.ENVER ADAKAN CAD. BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta/Ada/Parsel No : F21D24D4A / 810 /3
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 42685- İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçeveli + Perdeli Sistem
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : CMH YAPI DENETİM LTD.ŞTİ / 2132

*A1-A2 ZEMİN TAVAN
KOLON PERDE*

Yukarıda belirtilen yapının **A BLOK**.....kotunda ve *21.08.2015*... tarihinde gerçekleştirilen *200*. m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak *15*... adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
BEKİR ERDOĞAN




Proje ve Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATEŞ



Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi

BEYAZ İNŞ.PETROL
ÜRÜNLERİ
TURZ.SAN.TİC.A.Ş
2015 *2015*
İzmir

Laboratuvar
Teknisyeni
AŞKIN AKIN



Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
CUMA GÜNGÖR



Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
ÖNDER AYDIN



Kontrol Elemanı
Mimar
MUHAMMET CAN TUNÇ



BETON DÖKÜM TUTANAĞI


YİBF No: 1056107

İlgili İdare : BEYLİKDÜZÜ
Yapı Sahibi : FALKONS GAYR.YAT.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. –
A BLOK
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 24.12.2014 - 37/4
Yapının Adresi : BARIŞ MAH.ENVER ADAKAN CAD.
BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta/Ada/Parsel No : F21D24D4A / 810 /3
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 42685- İSKELET (KARKAS) - Betonarme -
Çerçevesi + Perdeli Sistem
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : CMH YAPI DENETİM LTD.ŞTİ / 2132

A1-A2 BLOK 1. KAT
KOLON TABLİNE

Yukarıda belirtilen yapının A BLOK.....kotunda ve ...30.08.2015... tarihinde gerçekleştirilen 140 m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak 12 adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
BEKİR ERDOĞAN



Proje ve Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATEŞ



Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi

BEYAZ İNŞ.PETROL
ÜRÜNLERİ
TURZ.SAN.TİC.A.Ş
28.08.2015
J. K. K.

Laboratuvar
Teknisyeni
AŞKIN AKIN



Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
CUMA GÜNGÖR



Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
ÖNDER AYDIN



Kontrol Elemanı
Mimar
MUHAMMET CAN TUNÇ



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 1056107

İlgili İdare : BEYLİKDÜZÜ
Yapı Sahibi : FALKONS GAYR.YAT.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. – A BLOK
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 24.12.2014 - 37/4
Yapının Adresi : BARIŞ MAH.ENVER ADAKAN CAD. BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta/Ada/Parsel No : F21D24D4A / 810 /3
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 42685- İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : CMH YAPI DENETİM LTD.ŞTİ / 2132

A1 - A2 BLOK 2. KAT

Yukarıda belirtilen yapının A BLOK.....KALAN TABLİYE.....kotunda ve ..09..09..2015... tarihinde gerçekleştirilen 180.. m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
BEKİR ERDOĞAN



Proje ve Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATEŞ



Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi

BEYAZ İNŞ.PETROL
ÜRÜNLERİ
TURZ.SAN.TİC.A.Ş
2015


Laboratuvar
Teknisyeni
AŞKIN AKIN



Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
CUMA GÜNGÖR



Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
ÖNDER AYDIN



Kontrol Elemanı
Mimar
MUHAMMET CAN TUNÇ



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 1056107

İlgili İdare : BEYLİKDÜZÜ
Yapı Sahibi : FALKONS GAYR.YAT.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. – A BLOK
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 24.12.2014 - 37/4
Yapının Adresi : BARIŞ MAH.ENVER ADAKAN CAD. BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta/Ada/Parsel No : F21D24D4A / 810 /3
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 42685- İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : CMH YAPI DENETİM LTD.ŞTİ / 2132

Yukarıda belirtilen yapının **A BLOK. A1-A2 blok 3.kat kaba tabliye** kotunda ve **16.09.2015** tarihinde gerçekleştirilen **170** m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak **15** adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
BEKİR ERDOĞAN

Proje ve Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi
AHMET ATEŞ

Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi

BEYAZ İNŞ.PETROL
ÜRÜNLERİ
TURZ.SAN.TİC.A.Ş

Laboratuvar
Teknisyeni
AŞKIN AKIN

Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
CUMA GÜNGÖR

Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
ÖNDER AYDIN

Kontrol Elemanı
Mimar
MUHAMMET CAN TUNÇ

BETON DÖKÜM TUTANAĞI


YİBF No: 1056107

İlgili İdare : BEYLİKDÜZÜ
Yapı Sahibi : FALKONS GAYR.YAT.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. - A BLOK
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 24.12.2014 - 37/4
Yapının Adresi : BARIŞ MAH.ENVER ADAKAN CAD. BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta/Ada/Parsel No : F21D24D4A / 810 /3
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 42685- İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : CMH YAPI DENETİM LTD.ŞTİ / 2132


Yukarıda belirtilen yapının **A BLOK A1-A2 5.kat kolon tabliye**kotunda ve **14.12.2015**... tarihinde gerçekleştirilen **160 m³** beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak **15**... adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi

GÜRSEL TONKA



Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
CUMA GÜNGÖR



Proje ve Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi

AHMET ATEŞ




Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
ÖNDER AYDIN



Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi

BEYAZ İNŞ.PETROL
ÜRÜNLERİ
TİC.SAN.TİC.A.Ş.



Laboratuvar
Teknisyeni

AŞKIN AKIN



Kontrol Elemanı
Mimar
MUHAMMET CAN TUNÇ



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 1056107

İlgili İdare : BEYLİKDÜZÜ
Yapı Sahibi : FALKONS GAYR.YAT.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. – A BLOK
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 24.12.2014 - 37/4
Yapının Adresi : BARIŞ MAH.ENVER ADAKAN CAD. BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta/Ada/Parsel No : F21D24D4A / 810 /3
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 42685- İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : CMH YAPI DENETİM LTD.ŞTİ / 2132

A1-A2 blok 8. kat

Yukarıda belirtilen yapının A BLOK.....kalan tabliye.....kotunda ve 12.11.2015..... tarihinde gerçekleştirilen 100 m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak 9..... adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi

GÜRSEL TONKA




Proje ve Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi

AHMET ATEŞ




Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi

BEYAZ İNŞ. PETROL
ÜRÜNLERİ
TİC. SAN. TİC. A.Ş.



Laboratuvar
Teknisyeni

AŞKIN AKIN




Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
CUMA GÜNGÖR



Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
ÖNDER AYDIN



Kontrol Elemanı
Mimar
MUHAMMET CAN TUNÇ



BETON DÖKÜM TUTANAĞI


YİBF No: 1056107

İlgili İdare : BEYLİKDÜZÜ
Yapı Sahibi : FALKONS GAYR.YAT.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. –
A BLOK
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 24.12.2014 - 37/4
Yapının Adresi : BARIŞ MAH.ENVER ADAKAN CAD.
BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta/Ada/Parsel No : F21D24D4A / 810 /3
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 42685- İSKELET (KARKAS) - Betonarme -
Çerçeve + Perdeli Sistem
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : CMH YAPI DENETİM LTD.ŞTİ / 2132

Yukarıda belirtilen yapının **A BLOK**.....*A1- A2 blok 6. kat*.....*Kalan Tabiiye*.....kotunda ve *22.10.2015*... tarihinde gerçekleştirilen *180* m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak *15*... adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi

GÜRSEL TONKA



Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
CUMA GÜNGÖR



Proje ve Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi

AHMET ATEŞ



Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
ÖNDER AYDIN




Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi

BEYAZ İNŞ.PETROL
ÜRÜNLERİ
TURZ.SAN.TİC.A.Ş


2015 *10.10.2015*
İmza

Laboratuvar
Teknisyeni

AŞKIN AKIN



Kontrol Elemanı
Mimar
MUHAMMET CAN TUNÇ



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

YİBF No: 1056107

İlgili İdare : BEYLİKDÜZÜ
Yapı Sahibi : FALKONS GAYR.YAT.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş. – A BLOK
Yapı Ruhsat Tarihi ve No : 24.12.2014 - 37/4
Yapının Adresi : BARIŞ MAH.ENVER ADAKAN CAD. BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta/Ada/Parsel No : F21D24D4A / 810 /3
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 42685- İSKELET (KARKAS) - Betonarme - Çerçevesi + Perdeli Sistem
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No : CMH YAPI DENETİM LTD.ŞTİ / 2132

A1-A2 blok 9. kat

Yukarıda belirtilen yapının A BLOK..... kolon + taban.....kotunda ve 29.11.2015..... tarihinde gerçekleştirilen 100 m³ beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır. Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak 9.... adet beton numunesi alınmıştır. Laboratuvar deney sonuçlarına ilişkin raporlar, olumsuzluk halinde, laboratuvar tarafından düzenlenme tarihinden itibaren üç iş günü içinde, aksi takdirde hakediş eki olarak ilgili idareye iletilecektir. İş bu tutanak, bir nüshası yapı denetim kuruluşunca ilgili idareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi

GÜRSEL TONKA



Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
CUMA GÜNGÖR




Proje ve Uygulama
Denetçisi
İnşaat Mühendisi

AHMET ATEŞ




Kontrol Elemanı
İnşaat Mühendisi
ÖNDER AYDIN




Yapı Müteahhidi veya
adına Şantiye Şefi

BEYAZ İNŞ.PETROL
ÜRÜNLERİ
TURZ.SAN.TİC.A.Ş



Laboratuvar
Teknisyeni

AŞKIN AKIN



Kontrol Elemanı
Mimar
MUHAMMET CAN TUNÇ

